

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 44 имени Ф.А. Щербины
муниципального образования
Каневской район
ИНН 2334014574
Щербины, ул., д. 9, ст-ца Новодеревянковская,
Краснодарский край, 353710

19.05.2018 № 831/1

Государственному инспектору по пожарному
надзору Каневского района
майору внутренней службы
Маракуша А.С.
Директора МБОУ СОШ № 44
ст.Новодеревянковской
Троценко Т.В.

**Ответ на представление № 247-9-22 от 20.04.2018 г.
об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения**

Согласно представления №247-9-22 от 20.04.2018 г были выявлены следующие
нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Информация об устранении нарушений
1	Обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы в помещении спортзала.	Заменены знаки пожарной безопасности по школе и в спортивном зале.
2	В здании школы на трёх этажах , на путях эвакуации (коридорах) демонтировать сгораемую отделку пола.	Данное нарушение невозможно выполнить в виду отсутствия финансирования в 2018 г.
3	Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода –изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. На объекте защиты обеспечить наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.	В настоящее время ведутся работы по установке новой пожарной сигнализации в МБОУ СОШ № 44. Работы ведёт ООО «Каневскагропромэнерго» и до 01 июня 2018 г. будут выполнены.
4	Обеспечить устранение повреждений средств огнезащиты деревянных конструкций чердачного помещения, а также осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составить акт (протокол) проверки состояний огнезащитной обработки (пропитки). Проверить состояние огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 1 раза в	Выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты деревянных конструкций чердачного помещения, а также проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) запланировано на III квартал 2018 года.

	год.	
5	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 ППР в РФ и приложениям № 1 и 2, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя .	Приобретение огнетушителей ОП-4 в количестве 20 шт. запланировано на II квартал 2018 г.
6	Огнетушители расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра	Огнетушители установлены на видном месте вблизи выхода из помещения на высоте 1,5 м.
7	Обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки , а также своевременную перезарядку огнетушителей. Предусмотреть специальный журнал произвольной формы учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Зарядка огнетушителей запланирована на III квартал 2018 года. Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей заведён.
8	На огнетушители, установленные на объекте защиты , предусмотреть паспорта завода-изготовителя.	Имеются паспорта на установленных в школе огнетушителях.
9	Предусмотреть ограждение по кровле на здании основании школы с ГОСТ 25-772.	Данное нарушение невозможно выполнить в виду отсутствия финансирования в 2018 году. Так как школа имеет шиферную кровлю, которая не предусматривает установку ограждения. Для установки ограждения необходимо перекрыть крышу здания.
10	Систему пожарной сигнализации обеспечить дублирование светового и звукового сигнала о срабатывании на пульт подразделения пожарной охраны в соответствии с требованиями ч.7 ст.83 ФЗ 123. Дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны производится с участием транслирующей этот сигнал организации.	В настоящее время ведутся работы по установке новой пожарной сигнализации в МБОУ СОШ № 44. Работы ведёт ООО «Каневскагропромэнерго»

Директор МБОУ СОШ №44



Т.В.Троценко